


ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, РАЗГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ RUUKKI


RUUKKI
Building your tomorrow.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Транспортировка профилированных листов, металлочерепицы осуществляется исправным транспортным средством с ровной, прочной и чистой поверхностью кузова. Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от случайного перемещения и механического повреждения. Длина кузова автомобиля должна быть такой, чтобы упаковка с продукцией выступала за задний борт кузова автомобиля не более, чем на 0.5м, в этом случае листы должны быть полностью помещены на жёсткую деревянную платформу (поддон).


МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА



Разгрузка пачек с профилированными изделиями и металлочерепицей выполняется в заводской упаковке при помощи подъёмной техники с мягкими стропами, при длине пачек до 5 метров. Если длина упаковок составляет более 5 метров, то разгрузка выполняется с использованием траверсы.


При перемещении пачек механическим путём не следует допускать перекрещивания строп.

РУЧНАЯ ПОГРУЗКА



В тех случаях, когда механическая разгрузка невозможна, листы можно перемещать вручную. Нельзя надвигать один металлический лист на другой. Разгрузка должна производиться в защитных рукавицах с привлечением необходимого количества людей, в зависимости от длины листа. Для разгрузки листов с длиной до 1.5 п.м. необходимо два человека, с длиной 1.5 – 4 п.м. – четыре человека, с длиной 4 – 6 п.м. – шесть человек, с длиной 6 – 8 п.м. – восемь человек. Люди должны располагаться равномерно с каждой стороны листа, в зависимости от его длины. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно, в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить их волоком.

ХРАНЕНИЕ



Необходимо принять все меры по обеспечению безопасности и сохранности продукции. Продукцию с полимерным покрытием можно складировать в заводской упаковке не более одного месяца, а оцинкованные профили без полимерного покрытия – не более одной недели. По истечении срока хранения в заводской упаковке профилированные листы, металлочерепицу необходимо переложить на ровное, прочное основание на сухие брусья, обеспечивая зазор не менее 10 см с шагом не более 50 см после каждого ранее уложенного листа для обеспечения проветривания всех листов.

Получившиеся штабели расположить таким образом, чтобы один край был выше другого и конденсат мог свободно стекать. При длительном хранении (более одного месяца) штабели профилей следует расположить под навесом, либо в сухом, проветриваемом помещении, без прямого попадания солнечных лучей. Максимальный срок хранения листовой продукции – 6 месяцев от даты изготовления. Для поддержания листовой продукции и упаковки в чистом виде не рекомендуется хранить её на земле. Избегайте скопления воды на упаковке и на отдельных листах продукции. Запрещается ходить по упаковкам с листовой продукцией, а также что-либо на них складировать.